

RI&E HOOFDSTUK 2

2 Inventariseren van aanwezige werkplekken / functies / taken waar mogelijk medewerk(st)ers blootgesteld worden aan organische oplosmiddelen

Om een representatief beeld te kunnen vormen op welke wijze en op welke locaties medewerk(st)ers mogelijk blootgesteld worden aan oplosmiddelen dient een overzicht opgesteld te worden van alle functies alsmede werkzaamheden (taken) waar deze blootstelling kan voorkomen. Naast de locaties en taken dient aanvullend een inschatting gemaakt te worden van de omvang van de blootstelling alsmede de duur van de blootstelling.

[Checklist productieproces verf- en drukinktindustrie met werkplek-inventarisatiekaarten](#) ^[1] kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van het overzicht. In de checklist productieproces verf- en drukinktindustrie en worden de volgende werkzaamheden genoemd waarbij VOS kan vrijkomen:

Omschrijving	Werkzaamheden waarbij VOS kan vrijkomen
Ontwikkelen recept	Aanmaken recept en testen van eigenschappen
Vervoer VOS naar bedrijf	Lossen VOS
Opslag VOS	Afwegen en intern transport
Voormengen halffabrikaat	Afwegen, mengen, controle en intern transport
Dispergeren/malen halffabrikaat	Afwegen, mengen, controle en intern transport
Opslag halffabrikaat	Afwegen en intern transport
Mengen product	Afwegen, mengen, controle en intern transport
Kleurmaken	Afwegen, mengen, controle en intern transport
Afvullen product	Zeven/filtreren, controle en afvullen
Demonsteren product	Testen van eigenschappen
Begeleiden gebruiker van product	Verwerken product
Schoonmaken	Schoonmaken apparatuur en emballage

Bij alle genoemde werkzaamheden komen schoonmaakwerkzaamheden voor waarbij VOS wordt gebruikt.

[Klik hier om terug te gaan](#), ^[2]

Links

^[1] https://vvvf.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/vvvf/u1/v1-VVVF_bijlage_2_bij_branchespecifieke_ri_e.xls ^[2] <https://vvvf.dearbocatalogus.nl/node/607>